

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项 目 名 称 蚌埠市骨伤科医院淮上院区

项 目 编 号 2019-340311-84-03-002714

建 设 地 点 安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠镇

验 收 单 位 安徽水建医院

2022年8月12日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	蚌埠市骨伤科医院淮上院区	行业类别	社会事业类项目
主管部门 (或主要投资方)	安徽水建医院	项目性质	新建
水土保持方案批复 机关、文号及时间	蚌埠市淮上区农业农村局 淮水保函〔2021〕3号，2021年3月29日		
水土保持方案变更 批复 机关、文号及 时间	/		
水土保持初步设计 批复 机关、文号及 时间	/		
项目建设起止时间	2019年7月至2022年6月		
水土保持方案编制 单位	安徽鑫成水利规划设计有限公司		
水土保持初步设计 单位	悉地国际设计顾问(深圳)有限公司		
水土保持监测单位	安徽鑫成水利规划设计有限公司		
水土保持施工单位	安徽水利开发有限公司		
水土保持监理单位	安徽恒正建设工程项目管理有限公司		
水土保持设施验收 报告编制单位	安徽鑫成水利规划设计有限公司		

二、验收意见

根据《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）的通知》（办水保〔2018〕133号）、安徽省水利厅《关于贯彻水利部加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收通知的实施意见》（皖水保函〔2018〕569号），安徽水建医院于2022年8月12日在蚌埠市主持召开了蚌埠市骨伤科医院淮上院区水土保持设施验收会议。参加会议的有工程施工、监理，水土保持方案编制、监测、验收单位代表共6人。会议成立了验收组（名单附后）。

会前验收组查看了现场，会上验收组成员观看了工程现场影像，查阅了技术资料，听取了水土保持监测单位、水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持监测情况、水土保持方案实施情况的汇报，以及监理单位、施工单位的补充说明，经质询、讨论，形成了蚌埠市骨伤科医院淮上院区水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

蚌埠市骨伤科医院淮上院区位于安徽省蚌埠市淮上区小蚌埠镇境内。本项目主要建设内容为住院楼、门急诊医技综合楼、后勤楼、污水处理站、地下室等建构筑物以及给排水、消防、配电间、停车位、绿化等配套设施。本项目总建筑面积112464.70m²，其中地上建筑面积78220.19m²，地下建筑面积34244.51m²。项目由主体工程区、代建绿化工程区和场外临建区共3部分组成。防治责任范围总面积4.47hm²。工程于2019年7月开工，2022年6月完工。

（二）水土保持方案批复情况

2021年3月29日，蚌埠市淮上区农业农村局以《蚌埠市骨伤科医院淮上院区项目水土保持方案审批准予行政许可决定书》（淮水保函〔2021〕3号）批复了项目水土保持方案。批复的水土流失防治责任范围为4.47hm²。

（三）水土保持初步设计或施工图设计情况

2019年6月，悉地国际设计顾问（深圳）有限公司完成《蚌埠市骨伤科医院淮上院区施工图设计》。

2020年7月，江苏山水环境建设集团股份有限公司完成《蚌埠市骨伤科医院淮上院区室外道排绿化施工图设计》。

（四）水土保持监测情况

2020年12月，安徽水建医院组织安徽鑫成水利规划设计有限公司开展水土保持监测工作，于2022年7月编制了《蚌埠市骨伤科医院淮上院区水土保持监测总结报告》。监测报告主要结论为：项目实际防治责任范围面积为4.47hm²，较方案无变化；监测的水土流失量为21.0t，较方案预测量减少了12.5t；各项水土保持措施已实施，较好地控制和减少了施工过程中的水土流失，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，其中水土流失治理度99.8%，土壤流失控制比3.2，渣土防护率99.8%，表土保护率99.9%，林草植被恢复率99.4%，林草覆盖率34.2%。

（五）验收报告编制情况和主要结论

安徽鑫成水利规划设计有限公司在现场调查、查阅资料及水土

保持监测总结报告的基础上，于2022年7月编制完成本工程水土保持设施验收报告。

主要结论为：建设单位编报了水土保持方案，开展了工程监理、水土保持监测工作，水土保持法定程序基本履行完整，按照批复的水土保持方案实施了水土保持防治措施，水土保持工程质量总体合格，各项防治指标达到了方案批复的要求。工程运行期间，水土保持设施已落实管理维护，具备水土保持设施竣工验收条件。

（六）验收结论

项目实施过程中基本落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

进一步加强水土保持设施管护，确保其正常运行和长期发挥效益。