

生产建设项目水土保持设施 验收鉴定书

项目名称 新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）

项目编号 2017-340123-47-01-003819

建设地点 安徽省合肥市肥西县柿树岗乡

验收单位 肥西县柿树岗乡人民政府

2023 年 12 月 4 日

一、生产建设项目水土保持设施验收基本情况表

项目名称	新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）项目	行业类别	房地产工程
主管部门 (或主要投资方)	肥西县柿树岗乡人民政府	项目性质	新建
水土保持方案批复机关、文号及时间	肥西县水务局 肥水审批函〔2021〕104号，2021年12月31日		
水土保持方案变更批复机关、文号及时间	/		
水土保持初步设计批复机关、文号及时间	/		
项目建设起止时间	2021年3月至2023年3月		
水土保持方案编制单位	安徽鑫成水利规划设计有限公司		
水土保持初步设计单位	江西同济设计集团股份有限公司		
水土保持监测单位	安徽鑫成水利规划设计有限公司		
水土保持施工单位	安徽四建控股集团有限公司		
水土保持监理单位	安徽南巽建设项目管理投资有限公司		
水土保持设施验收报告编制单位	安徽鑫成水利规划设计有限公司		

二、验收意见

根据《水利部关于加强事中事后监管规范生产建设项目水土保持设施自主验收的通知》(水保办〔2017〕365号文)、《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持设施自主验收规程(试行)的通知》(办水保〔2018〕133号)和《水利部办公厅关于印发生产建设项目水土保持监督管理办法的通知》(办水保〔2019〕172号)的相关规定,肥西县柿树岗乡人民政府于2023年12月4日在合肥市主持召开了新建柿树岗乡新街社区整村推进项目(新街安置点)项目水土保持设施验收会议。参加会议的有水土保持方案编制单位、水土保持设施验收报告编制单位、监测单位安徽鑫成水利规划设计有限公司,施工单位安徽四建控股集团有限公司,监理单位安徽南巽建设项目管理投资有限公司等单位的代表共7人。会议成立了验收组(名单附后)。

验收组成员查看了工程现场及影像资料,查阅了工程技术资料,听取了建设单位、水土保持监测单位、水土保持监理单位及水土保持设施验收报告编制单位关于水土保持建设情况、水土保持监测情况、水土保持监理情况、水土保持设施验收情况的汇报,以及水土保持方案编制、施工等单位的补充说明。经质询、讨论,形成了新建柿树岗乡新街社区整村推进项目(新街安置点)项目水土保持设施验收意见。

（一）项目概况

新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）项目位于肥西县柿树岗乡 050 县道以南、规划道路以东。项目总建筑面积为 112037.98m²，主要建设 29 栋住宅楼，6 栋商业楼，1 栋 9 班幼儿园，2 座配电所，配套建设管理用房等基础设施。

项目由主体工程区、场外临建工程区组成，工程总占地面积 11.68hm²，其中永久占地 10.82hm²，临时占地 0.86hm²。项目共挖方 16.18 万 m³，填方 29.12 万 m³，无余方，借方 12.94 万 m³。工程于 2021 年 3 月开工，2023 年 3 月建成，总工期 25 个月。

（二）水土保持方案批复情况

2021 年 12 月 31 日，肥西县水务局以“肥水审批函〔2021〕104 号”印发了《关于新建柿树岗乡新街社区整村推进项目（新街安置点）水土保持方案报告书的批复》。

（三）水土保持施工图设计情况

2019 年 12 月，江西同济设计集团股份有限公司完成了《柿树岗乡新街社区整村推进安置点项目施工图设计》（含水土保持内容）。

（四）水土保持监测情况

2021 年 12 月，肥西县柿树岗乡人民政府委托安徽鑫成水利规划设计有限公司承担本项目的水土保持监测工作，监测单位按照水土保持方案中水土保持监测的目的和任务要求，分别采用调查监测、资料分析、遥感监测、实地量测等监测方法，对各区域水土流失、水

水土保持防治措施及防治效果进行全面监测和补充调查,于2023年11月编制完成《新建柿树岗乡新街社区整村推进项目(新街安置点)监测总结报告》。监测报告主要结论为:项目防治责任范围11.68hm²,项目建设期内水土流失总量73.9t,落实的水土保持防治措施,较好地控制和减少了施工过程中的水土流失,水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值。其中,水土流失治理度99.8%,土壤流失控制比4.1,渣土防护率99.4%,不计表土保护率,林草植被恢复率99.7%,林草覆盖率30.9%。

(五) 验收报告编制情况和主要结论

1、验收报告编制情况

2023年7月至2023年11月,水土保持设施验收报告编制单位安徽鑫成水利规划设计有限公司开展了多次实地查勘和核查,收集并查阅了工程建设的设计、施工、监理和监测等相关资料,在水土保持措施、防治效果及其工作程序满足批复水土保持方案的要求后,于2023年12月编制完成了《新建柿树岗乡新街社区整村推进项目(新街安置点)水土保持设施验收报告》。

2、主要结论

建设单位依法编报了水土保持方案,开展了水土保持监理、监测工作,缴纳了水土保持补偿费,水土保持法定程序完整;按照水土保持方案落实了水土保持措施,水土保持工程质量总体合格,水土保持设施运行基本正常,水土保持后续管理维护责任落实,工程水土

保持设施具备验收条件。

（六）验收结论

该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到了水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

（七）后续管护要求

进一步加强水土保持设施的管理与维护，确保各项水保措施正常运行和长期发挥效益。

三、验收组成员签字表

分工	姓名	单位	职务/ 职称	签字	备注
组长	龚鹰鹏	肥西县柿树岗乡人民政府	项目负责人	龚鹰鹏	建设单位
成员	连明菊	安徽鑫成水利规划设计有限公司	工程师	连明菊	验收报告 编制单位
	葛晓鸣	安徽鑫成水利规划设计有限公司	工程师	葛晓鸣	方案编制 单位
	谢晓岚	安徽鑫成水利规划设计有限公司	工程师	谢晓岚	监测单位
	宋宇驰	安徽鑫成水利规划设计有限公司	工程师	宋宇驰	监测单位
	郁劲松	安徽南巽建设项目管理投资有限 公司	总监	郁劲松	监理单位
	邓海峰	安徽四建控股集团有限公司	总工	邓海峰	施工单位